

| 製品分類(大分類) | 製品分類(中分類) | 製品名 | リコール概要 | リコール実施の理由 | 重大事故契機 | 当該リコールの更新日 | 写真 | 更新日時 | 商品名 | 型式 | 製造番号 | JANコード | 対象製品の製造年月日の記載 | カラー | 製造期間 | 輸入期間(開始日) |
|-----------|-----------|------|--------|---|--------|------------|----|------|----------------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----|------|------------|
| その他 | その他 | 運動器具 | 製品不具合 | ハンドル中央部フック部分に縫製不良の商品が混入している可能性があることが判明。縫製不良がある場合、フックが外れエクササイズバンド運動中に怪我を及ぼすおそれがあるため。 | - | 2016/11/1 | - | - | マルチ懸垂(けんすい)マシン | FA914 | 811601001 811604002 811608003 | 4969182510591 | - | - | - | 2016年1月27日 |

