製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール発見の理由	重大事故発生	発覚リコール日	改善リコール日	写真	更新日時	商品名	型番	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間	販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	製造本数	販売本数	リコール事業者名	対策内容	リコール開始年月日	事業者問い合わせ電話番号	事業者リコール情報URL	周知方法								対応方法						
																										新聞広告	自社ホームページ（リコールページ）	ホームページ（企業トップページ）	TVCM・新聞・雑誌への掲載	その他（ダイレクトメール、チラシ）	その他	注意喚起	点検	修理・部品交換	製品回収・交換	調査・改修	その他
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	フロマージュLBK-H	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	17,622	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	シエロアーH	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	6,097	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	アジェンダ-H	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	25,169	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	ベルエアーH	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	4,169	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	ブールエッシュ-オートライト-G	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	2466	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	センティーレ-オートライト-F	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	3661	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	メトラ-ランス-G	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	1651	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	VDA-G	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	2124	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	エリアG	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	5109	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	クレアトゥール-H	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	1978	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	アフィッシュLBK-H	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	8358	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	イノベーションファクトリーG01-G	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	9929	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	アルエットG	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	2272	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	イノベーションファクトリーG	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	9197	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	ラブ&ピース-G	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	4191	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	ラモレット-G	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	5162	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	アプレシディ-G	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	5262	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			
その他	乗物・乗物用品	自転車の後輪用シングルフリーハブ（変速無し車輪）	製品不適合	自転車後輪用のシングルフリーハブ（変速無し車輪）の一部で、歯車(ピニオン)の歯みこみと車軸の回転ガタがある設数＞や異音・故障が発生することが確認されたため、	-	2016/6/21	-	-	-	ラクレット-H	15-L 15-LB 15-LC 16-A 16-AB 16-AC 16-B 16-BB 16-BC 16-C 16-CB 16-CC	-	-	-	-	2016年1月	2016年6月	-	1131	株式会社あさひ	点検	2016/6/9	株式会社あさひ お客様相談室 ●フリーダイヤル：0120―177-219 ●受付時間：10:00―17:00（平日）	http://www.ok-asahi.co.jp/cycle/1581/			○					○		○			