

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	型番	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間
その他	繊維製品	パジャマ	製品不具合	事業者の定める品質基準以上に、「表面フラッシュ※」が発生するおそれのあることが判明したため。 ※「表面フラッシュ」とは生地表面毛羽に着火すると、毛羽から毛羽へ非常に強いスピードで、瞬時に火が走る現象	-	2016/3/29	-	-	ウンナナクール パジャマ	JP6032	-	-	RE(レッド)・GR(グリーン)	2014年9月
その他	繊維製品	パジャマ	製品不具合	事業者の定める品質基準以上に、「表面フラッシュ※」が発生するおそれのあることが判明したため。 ※「表面フラッシュ」とは生地表面毛羽に着火すると、毛羽から毛羽へ非常に強いスピードで、瞬時に火が走る現象	-	2016/3/29	-	-	ウンナナクール パジャマ	LP8021	-	-	RE(レッド)・GR(グリーン)	2014年9月
その他	繊維製品	パジャマ	製品不具合	事業者の定める品質基準以上に、「表面フラッシュ※」が発生するおそれのあることが判明したため。 ※「表面フラッシュ」とは生地表面毛羽に着火すると、毛羽から毛羽へ非常に強いスピードで、瞬時に火が走る現象	-	2016/3/29	-	-	ウンナナクール パジャマ	JP6092	-	-	PU(パープル)・ME(メロン)	2015年10月
その他	繊維製品	パジャマ	製品不具合	事業者の定める品質基準以上に、「表面フラッシュ※」が発生するおそれのあることが判明したため。 ※「表面フラッシュ」とは生地表面毛羽に着火すると、毛羽から毛羽へ非常に強いスピードで、瞬時に火が走る現象	-	2016/3/29	-	-	ウンナナクール パジャマ	JP6088	-	-	CR(クリーム)・GY(グレー)	2015年10月
その他	繊維製品	パジャマ	製品不具合	事業者の定める品質基準以上に、「表面フラッシュ※」が発生するおそれのあることが判明したため。 ※「表面フラッシュ」とは生地表面毛羽に着火すると、毛羽から毛羽へ非常に強いスピードで、瞬時に火が走る現象	-	2016/3/29	-	-	ウンナナクール パジャマ	LP8061	-	-	CR(クリーム)・GY(グレー)	2015年10月

