

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	モデル品番	モデル品名	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241419	Addict SL	7613317357598 7613317357427 7613317358134 7613317358158 7613317357595 7613317357434	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241421	Addict Team Issue	7613317358141 7613317358165 7613317358172 7613317358066 7613317358080	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241422	Addict 10	7613317358073 7613317358097 7613317357908	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241423	Addict 15 Di2	7613317357892 7613317358059 7613317358073 7613317358097 7613317357908	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241425	Addict 20	7613317357915 7613317357939 7613317358615 7613317358639 7613317357922	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241436	Addict Gravel disc	7613317357946 7613317358622 7613317359230 7613317359247 7613317359261	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241438	Solace 10 disc	7613317361059 7613317420794 7613317359254 7613317359278	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241465	ADDICT CX 10 DISC	7613317361066 7613317420600 7613317420817 7613317420831 7613317420725 7613317420749 7613317420824	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241995	Frame set Addict Team Issue Di2	7613317420718 7613317420732 7613317420756 7613317420633	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241996	Frame set Addict Team Issue	7613317420657 7613317420671 7613317420961 7613317420640	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	241997	Frame set Addict 10	7613317420664 7613317420668 7613317420918 7613317420965 7613317420992	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車のサドル支柱 (シートピラー)	製品不具合	2016モデルにおけるスポーツバイク国内展開12車種に採用されているシートポストに、設定基準に満たない強度のシートピラーが混入している可能性があるため。	-	2016/5/30	-	-	Syncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mm	242001	Frame set Addict CX 10 disc		-	-

製造期間	販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	製造本数	販売本数	リコール事業者名	対策内容	リコール開始年月日	事業者問い合わせ電話番号	事業者リコール情報URL	周知方法					対応方法							
										新聞社告	個別通知 (DM、電子メール、電話)	ホームページ (事業者、販売事業者等)	TVCM・新聞・雑誌広告等	ポスター・店頭ポップ・折込チラシ	その他 (イベント会場等での告知)	注意喚起	点検	修理・部品交換	製品回収・交換	回収・返金	その他	
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				
-	2015年7月	-	-	約180	株式会社スコットジャパン	部品交換	2016/5/25	スコットジャパン製バイクの各販売店までお問い合わせください。	http://www.scott-japan.com/news/node/2672			○			○			○				