

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	機種	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間
その他	レジャー用品	潜水用浮力調整具付属品(インフレーター)	製品不具合	給気ボタンから指を離してもボタンが押されたままの状態に固定され、空気が入り続ける現象が発生。潜水状態から急浮上してしまった場合、重篤な人的被害に至る可能性もあるため。	-	2016/8/19	-	-	パワーライン2インフレーター	3桁の製造番号刻印の最初のアルファベットがHで始まるもの	-	-	-	-

販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	輸入台数	対象数	リコール事業者名	対策内容	リコール開始年月日	事業者問い合わせ電話番号	事業者リコール情報URL	周知方法					対応方法							
									新聞社 告	個別通 知(DM、 電子メー ル、電 話)	ホーム ページ (事業 者、販売 事業者 等)	TVCM・ 新聞・雑 記広告 等	ポス ター・店 頭ポッ プ・折込 チラシ	その他	注意喚 起	点検	修理・部 品交換	製品回 収・交換	回収・返 金	その他	
2015年1月	2016年8月	-	約6,800着	日本アクアラング株式 会社	製品回収・部品交換	2016/8/19	◆日本アクアラング株式会社 PL2リコール担当 電話番号:046-247-3222	http://www.aqualung.com/jp/images/uploads/pl2_recall_e.pdf			○							○	○		