

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	機種	型番	車体番号	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー
その他	乗物・乗物用品	電動アシスト自転車(フレーム)	製品不具合	当該製品における製造中のロットにて、抜き取り強度試験を行ったところ、基準に満たない溶接強度のものが発見されたため。	-	2016/9/12	-	-	DAYTONA POTTERING BIKE	DE01	51853/51854/ 51855/51856	DE01G15001 ~ DE01G15267	4909449474242 4909449474181 4909449474228 4909449474259	-	-
その他	乗物・乗物用品	電動アシスト自転車(フレーム)	製品不具合	当該製品における製造中のロットにて、抜き取り強度試験を行ったところ、基準に満たない溶接強度のものが発見されたため。	-	2016/9/12	-	-	DAYTONA POTTERING BIKE	DE01S	51861/51862/ 51863/51864	DE01G15001 ~ DE01G15267	4909449474211 4909449474198 4909449474235 4909449474204	-	-

製造期間	販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	輸入台数	販売台数	リコール事業者名	対策内容	リコール開始年月日	事業者問い合わせ電話番号	事業者リコール情報URL	周知方法						対応方法						
										新聞社 告	個別通 知(DM、 電子メ ール、電 話)	ホーム ページ (事業 者、販売 事業者 等)	TVCM・ 新聞・雑 誌広告 等	ポス ター・店 頭ホッ プ・折込 チラシ	その他	注意喚 起	点検	修理・部 品交換	製品回 収・交換	回収・返 金	その他	
-	2015年8月	2016年8月	-	-	株式会社デイトナ	部品交換	2016/9/12	株式会社デイトナ ◆電話番号:0538-84-2207 ◆受付時間:9:30~18:00(土日祭日を除く)	<a href="http://www.potteringbik.jp/img/20160912.pdf">http://www.potteringbik.jp/img/20160912.pdf</a>		○	○							○			
-	2015年8月	2016年8月	-	-	株式会社デイトナ	部品交換	2016/9/12	株式会社デイトナ ◆電話番号:0538-84-2207 ◆受付時間:9:30~18:00(土日祭日を除く)	<a href="http://www.potteringbik.jp/img/20160912.pdf">http://www.potteringbik.jp/img/20160912.pdf</a>		○	○							○			