

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	品番	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間
その他	繊維製品	靴	製品不具合	靴の両側面メッシュ下箇所強度の負荷がかかると、使用の頻度にかかわらず破れを起こす可能性があるため	-	2016/5/16	-	-	アディダス フットウエア「adizero PG K (アディゼロPG K)」	D70130	4055341436977, 4055341436915, 4055341436946, 4055341432849, 4055341437035, 4055341436984, 4055341436939, 4055341432832, 4055341437042, 4055341432818, 4055341436922, 4055341436960, 4055341437004, 4055341437028, 4055341432825, 4055341436908, 4055341436953, 4055341436991	-	コアブラック/ ゴールドメット/ ランニングホワイ ト	201511/1~ 2016/2/29
その他	繊維製品	靴	製品不具合	靴の両側面メッシュ下箇所強度の負荷がかかると、使用の頻度にかかわらず破れを起こす可能性があるため	-	2016/5/16	-	-	アディダス フットウエア「adizero PG K (アディゼロPG K)」	AQ8471	4055341384919, 4055341384865, 4055341384889, 4055341384896, 4055341384957, 4055341380737, 4055341384841, 4055341384872, 4055341384971, 4055341384810, 4055341384803, 4055341384827, 4055341384902, 4055341384964, 4055341384933, 4055341380744, 4055341384858, 4055341384920	-	ランニングホワイ ト/シルバ メット/クリアオ ニキス	201511/1~ 2016/2/29
その他	繊維製品	靴	製品不具合	靴の両側面メッシュ下箇所強度の負荷がかかると、使用の頻度にかかわらず破れを起こす可能性があるため	-	2016/5/16	-	-	アディダス フットウエア「adizero PG K (アディゼロPG K)」	AQ8472	4055341454261, 4055341454193, 4055341454124, 4055341454148, 4055341454315, 4055341454223, 4055341454216, 4055341454155, 4055341454285, 4055341454254, 4055341454230, 4055341454179, 4055341454131, 4055341454308, 4055341454278, 4055341454247, 4055341454209, 4055341454162	-	コアブラック/ スカーレット/ラ ンニングホワイ ト	201511/1~ 2016/2/29

※重大事故契機の場合は「1」と記載

