

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	機種	型番	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間
電気製品	家庭用電気製品	給湯機能付ジェットポンプ(ジェット噴流バス)	製品不具合	入浴中に背中側ジェット噴出口に髪の毛が吸い込まれ抜けなくなるという事例が発生。当該製品はジェット噴流と給湯器の配管を共有する特殊な構造を取っているため、給湯運転時、定期的に背中側ジェット噴出口からお湯を吸い込む動作を行い、その際に髪の毛が吸い込まれることが判明したため。	-	2016/10/28	-	-	ヘルシージェットバス(ジェット噴流バス)	FSB-24AG	FSB-24AGA FSB-24AGB	-	-	-	-
電気製品	家庭用電気製品	給湯機能付ジェットポンプ(ジェット噴流バス)	製品不具合	入浴中に背中側ジェット噴出口に髪の毛が吸い込まれ抜けなくなるという事例が発生。当該製品はジェット噴流と給湯器の配管を共有する特殊な構造を取っているため、給湯運転時、定期的に背中側ジェット噴出口からお湯を吸い込む動作を行い、その際に髪の毛が吸い込まれることが判明したため。	-	2016/10/28	-	-	ヘルシージェットバス(ジェット噴流バス)	HJB-2400AL	HJB-2400AAL HJB-2400ABL	-	-	-	-

販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	輸入台数	対象台数	リコール事業者名	対策内容	リコール開始年月日	事業者問い合わせ電話番号	事業者リコール情報URL	周知方法						対応方法							
									新聞社 告	個別通 知(DM、 電子メー ル、電 話)	ホーム ページ (事業 者、販売 事業者 等)	TVCM・ 新聞・雑 誌広告 等	ポス ター・店 頭ホッ プ・折込 チラシ	その他	注意喚 起	点検	修理・部 品交換	製品回 取・交換	回収・返 金	その他		
1993年6月	1995年9月	-	1,281	タカラスタンダード株式会社	部品交換	2016/10/28	タカラスタンダード株式会社 ◆フリーダイヤル:0120-557-910 ◆受付時間:9:00~18:00(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)	<a href="http://www.takara-standard.co.jp/">http://www.takara-standard.co.jp/</a>			○						○					
1995年9月	2000年10月	-	1,618	タカラスタンダード株式会社	部品交換	2016/10/28	タカラスタンダード株式会社 ◆フリーダイヤル:0120-557-910 ◆受付時間:9:00~18:00(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)	<a href="http://www.takara-standard.co.jp/">http://www.takara-standard.co.jp/</a>			○						○					