

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	機種	型番	車体番号	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	フロントフォークの接合箇所が破損するおそれがあるため。	-	2016/11/4	-	-	2014 Farley frameset	-	-	-	-	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	フロントフォークの接合箇所が破損するおそれがあるため。	-	2016/11/4	-	-	2014 Farley	-	-	-	-	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	フロントフォークの接合箇所が破損するおそれがあるため。	-	2016/11/4	-	-	2015 Farley 6	-	-	-	-	-	-
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	フロントフォークの接合箇所が破損するおそれがあるため。	-	2016/11/4	-	-	2015 Farley 6 frameset	-	-	-	-	-	-

製造期間	販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	輸入台数	販売台数	リコール事業者名	対策内容	リコール開始年月日	事業者問い合わせ電話番号	事業者リコール情報URL	周知方法					対応方法							
										新聞社告	個別通知 (DM、電子メール、電話)	ホームページ (事業者、販売事業者)	TVCM・新聞・雑誌広告等	ポスター・店頭ポップ・折込チラシ	その他	注意喚起	点検	修理・部品交換	製品回収・交換	回収・返金	その他	
-	2014年9月18日	現在	-	112	トレック・ジャパン株式会社	部品交換	2016/11/3	トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル:0120-939-007 ◆受付時間:10:00~12:30 13:30~18:00(土・日・祝を除く)	http://s7d4.scene7.com/Content/TrekBicyclesProducts/pdf		○			○					○			
-	2014年9月18日	現在	-	112	トレック・ジャパン株式会社	部品交換	2016/11/3	トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル:0120-939-007 ◆受付時間:10:00~12:30 13:30~18:00(土・日・祝を除く)	http://s7d4.scene7.com/Content/TrekBicyclesProducts/pdf		○			○					○			
-	2014年9月18日	現在	-	112	トレック・ジャパン株式会社	部品交換	2016/11/3	トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル:0120-939-007 ◆受付時間:10:00~12:30 13:30~18:00(土・日・祝を除く)	http://s7d4.scene7.com/Content/TrekBicyclesProducts/pdf		○			○					○			
-	2014年9月18日	現在	-	112	トレック・ジャパン株式会社	部品交換	2016/11/3	トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル:0120-939-007 ◆受付時間:10:00~12:30 13:30~18:00(土・日・祝を除く)	http://s7d4.scene7.com/Content/TrekBicyclesProducts/pdf		○			○					○			