

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	商品番号	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間	販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	製造本数	販売台数
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL /ハトトルベビーゲートSS-89 ホワイトAP CN	30200489	-	-	-	-	2012年5月	2016年6月	-	2,055
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL /ハトトルベビーゲート用延長ゲート ホワイト	60247635	-	-	-	-	2014年8月	2016年6月	-	449
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL KLÄMMA /ハトトル クレマ ベビーゲート 73-87cm ホワイト	70226524	-	-	-	-	2012年5月	2016年6月	-	11,464
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL KLÄMMA /ハトトル クレマ ベビーゲート用延長ゲート 6.5-13cm ホワイト	10226522	-	-	-	-	2012年5月	2016年6月	-	2,109
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL FAST /ハトトル ファスト ベビーゲート 65-106.5cm ホワイト	90226518	-	-	-	-	2012年5月	2016年6月	-	5,395
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL FAST /ハトトル ファスト ベビーゲート 72.1-110.9cm ビーチ	20175602	-	-	-	-	2010年4月	2013年3月	-	1,304
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL FAST /ハトトル ファスト ベビーゲート 72.1-110.9cm ビーチ	50113599	-	-	-	-	2007年4月	2010年10月	-	1,619
その他	乳幼児用品	ベビーゲート	製品不具合	ベビーゲートが突然開き、子供が階段から転落したという申出が消費者よりあり、事業者が製品の調査を行ったところ、ロック機構に問題がある可能性があることが判明したため。	-	2016/6/24	-	-	PATRULL FAST /ハトトル ファスト ベビーゲート 64-106cm ビーチ	50098952	-	-	-	-	2006年9月	2007年12月	-	181

