

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	品番	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間	販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	輸入台数	販売台数
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2011 1BS1 Bike 11 Bad Boy Solo Headshok	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2011 1BS4 Bike 11 Bad Boy Solo Rigid Deore	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2012 2BS1 Bike 12 Bad Boy Solo Headshok	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2012 2BS5 Bike 12 Bad Boy Solo Rigid 5	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2012 2BWS Bike 12 Bad Girl 1	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2013 C13BB1 Bad Boy 1 Headshok	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2013 C13BB5 Bad Boy 5 Rigid	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台
その他	乗物・乗物用品	自転車(フロントフォーク)	製品不具合	自転車のフォークレグにある前輪車輪部分の強度が不足していると判明したため。	-	2016/7/26	-	-	キャンデール バッドボーイ/ バッドガール	2013 C13BWS1 Bad Girl 1	-	-	-	-	2011年	2013年	-	約3,000台

