

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	型式	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間
その他	家具・住宅用品	アルミニウム合金製はしご	製品不具合	下部端具という樹脂部品に亀裂及び場合によっては割れが発生することが判明。 製品を正しく設置できない場合があり、設置できたとしても足元が不安定な状態となるおそれがあるため。	-	2016/9/26	-	-	アルミニウム合金製はしご (1JOB型、2JOB型)	1JOB-30 1JOB-40 1JOB-50 2JOB-53 2JOB-60 2JOB-74 2JOB-80	4989247536014 4989247536021 4989247536038 4989247536045 4989247536052 4989247536069 4989247536076	-	-	-

