

製品分類(大分類)	製品分類(中分類)	製品名	リコール概要	リコール実施の理由	重大事故契機	当該リコールの更新日	写真	更新日時	商品名	商品番号	JANコード	対象製品の製造年月日の記載	カラー	製造期間
その他	乗物・乗物用品	自転車(リアディレーラーハンガー)	製品不具合	リアホイールがリアドロップアウトから脱落し、その結果フレームの破損につながるおそれがあるため。	-	2016/10/27	-	-	商品名の詳細一覧を参照いたします。	商品番号の詳細一覧を参照いたします。	JANコードは詳細一覧を参照いたします。	-	カラーは詳細一覧を参照いたします。	-

販売期間(開始日)	販売期間(終了日)	輸入台数	出荷台数	リコール事業者名	対策内容	リコール開始年月日	事業者問い合わせ電話番号	事業者リコール情報URL	周知方法					対応方法								
									新聞社 告	個別通 知(DM、 電子メー ル、電 話)	ホーム ページ (事業 者、販売 事業者 等)	TVCM・ 新聞・雑 誌等	ポス ター・店 頭ポッ プ・折込 チラシ	その他	注意喚 起	点検	修理・部 品交換	製品回 収・交換	回収・返 金	その他		
2016年7月	現在	-	販売台数は詳細 一覧を参照しま す。	スペシャライズド・ジャ パン合同会社	部品交換	2016/10/13	スペシャライズド・ジャパン合同会社 カスタマーサービ ス ◆フリーダイヤル: 0800-123-2453 ◆受付時間: 月~金 10:00~12:00 13:00~17:00(土 日祝除く)	http://www.specialized.co.jp/onlinestore.jp/contents/blog/detail/216		○	○								○			