

シャープ小型冷蔵庫 (1 ドアタイプ) 無料点検・修理のお知らせ

日頃は、弊社製品をご愛用頂きありがとうございます。
さて、2012年2月から2015年8月に輸入・販売しました下記の小型冷蔵庫におきまして、庫内に霜が多量に付着した際の溶けた水や結露による水が温度調節部品内部へ浸入し、異常が生じて発煙・発火する恐れがあることが判明致しました。
当該製品をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、下記の窓口へご連絡下さいませ、謹んでお願い申し上げます。

無料で点検・修理させていただきます

■ 対象機種：2機種 (1 ドアタイプ)

機種名 SJ-H8W-S SJ-H8Y-S


■ 機種名の確認方法



シャープ ノンフロン冷蔵庫
SJ-H8Y-S
定格内容積 75L

(銘板の左上側に機種名を記載しています)
対象機種：SJ-H8W-S / SJ-H8Y-S

銘板の右上に●マークのあるものは、点検が終了しています。



SHARP SJ-H8W

(「SJ-H8W-S」については本体ドアの右上にも機種名を記載しています。)

◀受付窓口▶専用フリーダイヤル (無料)

0120-404-511

◀ホームページ受付窓口▶

http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_150907.html



※ お客様からご提供頂きました住所・氏名・お電話番号などの個人情報は、対象製品の点検・修理の目的以外には使用いたしません。

シャープ株式会社 本社 〒545-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

下記シャープ製品を探しています

発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。無料で点検修理させていただきます。


冷凍冷蔵庫

●シャープ冷凍冷蔵庫

始動リレー(起動用電気部品)の発熱故障によって、発煙・発火のおそれがあります。



※ 冷蔵庫ドア内側に、右記様式のいずれかの品質表示銘板が貼付されています。(写真は、SJ-WA35C-Hです。)



品質表示銘板の右下に●マークのあるものは、点検が終了しています。

対象機種

① 対象機種名 (下記の22機種が該当します) (表中「H」は色調コード)

(株)良品計画	SJ-R35C	SJ-23B(H)	SJ-V35WB(H)	SJ-WE38A(H-G)
シャープ	SJ-23D(C-R)	SJ-V35WC(H)	SJ-WE44A(H-G)	SJ-350B(H)
	SJ-E35K(H)	SJ-W358D(H-G)	SJ-WH350(C)	SJ-EX357(H)
	SJ-EX447(H)	SJ-W359D(C-H)	SJ-WH380(C)	SJ-S407(H)
	SJ-S407(H)	SJ-W35A(H-G)	SJ-WJ440(H)	
		SJ-W35B(H-G)	SJ-WJ350(H)	

② 対象製造時期 (冷蔵庫ドア内側に表示しています)
1996年12月～2001年3月

2012年4月に新聞紙上でお知らせしております。

(ホームページ受付窓口 冷凍冷蔵庫)

http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html

フリーダイヤル (無料) **0120-404-511**

受付時間


月曜～土曜 午前9時～午後6時
日曜/祝日 午前9時～午後5時

発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。無料で点検修理させていただきます。

全自動洗濯機

●シャープ小形全自動洗濯機

●無印良品 電気洗濯機 (シャープ株式会社に委託生産)



② 製造時期

① 機種名

製造時期の横に①マークのあるものは、点検が終了しています。



洗濯容量に「4.2kg」と表示の製品が対象。



② 製造時期

① 機種名 (背面の銘板)

シャープ
製品の色はブルーとグレーの2色があります。
(株)良品計画
製品の色はベージュのみです。

対象機種

① 対象機種名 (下記の18機種が該当します)

(株)良品計画	ES-R42A	ES-42DS	ES-B43	ES-D42JN	ES-DB42	ES-DS42
シャープ (17機種)	ES-F4A	ES-F4AUP	ES-G42JN	ES-H42	ES-K42	ES-SL42Y
	ES-J42UP	ES-JN42	ES-L42	ES-S4A	ES-SL42Y2	
	ES-SL42Y	ES-YA42				

② 対象製造時期 (蓋の裏側に表示しています)

98製	99製	99製
7-12月期	1-6月期	7-12月期

2002年4月と2004年1月に新聞紙上でお知らせしております。

(ホームページ受付窓口 全自動洗濯機)

<http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html>

フリーダイヤル (無料) **0120-404-511**

受付時間

月曜～土曜 午前9時～午後6時
日曜/祝日 午前9時～午後5時

発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。無料で点検修理させていただきます。

二槽式洗濯機

●シャープ二槽式洗濯機


脱水用蓋(ふた)スイッチより発煙・発火の可能性がります。



② 製造時期

① 機種名

銘板に①マークのあるものは、点検が終了しています。



対象機種

① 対象機種名

- ES-56GS
- ES-50F1

② 対象製造時期 (脱水槽蓋の裏側に表示しています)

ES-56GS	2000年6月～2007年2月
ES-50F1	1998年6月～2007年2月

98製	99製
1-6月期	7-12月期

2007年3月に新聞紙上でお知らせしております。

(ホームページ受付窓口 二槽式洗濯機)

<http://www.sharp.co.jp/support/announce/es50.html>

フリーダイヤル (無料) **0120-404-660**

受付時間

月曜～土曜 午前9時～午後6時
日曜/祝日 午前9時～午後5時

下記シャープ製品を探しています


発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。無料で点検修理させていただきます。

全自動洗濯機

配線が設置環境による振動等で断線し、稀に発火に至るおそれがあります。

●シャープ全自動洗濯機

操作部の左右のいずれかに機種名を記載しております。



(写真は、ES-AG70Dです。)

製造番号の横に●マークのあるものは、点検が終了しています。

対象機種

① 対象機種名

ES-70EE	ES-C75D	ES-LC80B	ES-72EM	ES-CL75D
ES-M7K	ES-73EM	ES-CY75D	ES-N75D	ES-74EM
ES-D75D	ES-N7K	ES-75N	ES-D75E2	ES-T730V
ES-80EE	ES-D85E2	ES-T830V	ES-82EM	ES-DD8E
ES-TG74V	ES-83EM	ES-FG74V	ES-TG84V	ES-84EM
ES-FG84V	ES-U70C	ES-A70E	ES-G70V6	ES-U70D
ES-A80E	ES-G80V6	ES-U80C	ES-AG70D	ES-KG73V
ES-U80D	ES-AG80D	ES-KG83V	ES-V73V6	ES-B75D
ES-LC70B	ES-V83V6			

② 対象機種製造時期

・1999年8月～2006年12月に製造した以上の42機種が対象になります。

(ホームページ受付窓口 全自動洗濯機)

http://www.sharp.co.jp/support/announce/es_info_130729.html

フリーダイヤル(無料) 0120-404-511

受付時間


月曜～土曜 午前9時～午後6時
日曜/祝日 午前9時～午後5時

発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。無料で点検修理させていただきます。

太陽光パネルコンディショナ

接続部のコネクタが経年劣化により、変色・焼損が発生する懸念があります。

●シャープ太陽光発電パネルコンディショナ



対象機種

① 対象機種名

●JH40F

② 対象機種製造時期

●1997年～1999年の間に生産・販売

フリーダイヤル(無料) 0120-551-653

受付時間

日曜～土曜/祝日 午前9時～午後6時

使用中止および回収のお願い 発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。

液晶プロジェクター

コンデンサの劣化により、基板面の絶縁が低下、発煙・発火の可能性があります。

●シャープ液晶プロジェクター

下図の位置に表示されている型名をご確認下さい。

XV-101T, PG-1000T
XV-T1Z, PG-X1000



対象機種

① 対象機種名

XV-101T	XV-T1Z	PG-1000T	PG-X1000
---------	--------	----------	----------

② 対象機種製造時期

・1990年1月～1993年8月

フリーダイヤル(無料) 0120-736-827

受付時間

月曜～土曜 午前9時～午後6時
日曜/祝日 午前9時～午後5時


下記シャープ製品を探しています

発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。無料で点検修理させていただきます。

LEDディスプレイシステム

結露によりセラミックコンデンサーの電極が腐食状態となり、発煙・発火の恐れがあります。

●シャープLEDディスプレイシステム



対象機種

① 対象機種名

NV-P6000S	NV-P6000D
NV-P600NS	NV-P600ND

② 対象機種製造時期

1999年5月から2003年6月にかけて生産分

フリーダイヤル(無料) 0120-728-600

受付時間

月曜～金曜 午前9時～午後5時

発煙・発火のおそれがあります。いま一度ご確認ください。無料で点検修理させていただきます。

液晶モニター・液晶ITテレビ

電源部のフィルムコンデンサーの不良により、内部から発煙し異臭が発生する可能性があります。

●シャープ液晶モニター・液晶ITテレビ



対象機種名・対象機種販売時期

PC-TX26G ※ (2004年12月発売)	PC-TX26GS ※ (2004年12月発売)
IT-26M1 (2004年11月発売)	IL-26M1 (2004年11月発売)

※注 PC-TX26G/PC-TX26GSは、パソコンと液晶マルチメディアモニターをセット販売したモデルです。モニター背面には、「IT-PC26M1」の形名を表示しています。

フリーダイヤル(無料) 0120-606-190

受付時間

月曜～土曜 午前9時～午後6時
日曜/祝日 午前9時～午後5時

液晶テレビ本体がぐらついたり、前に傾いたりする場合があります。無料で点検修理させていただきます。

液晶テレビ

スタンドの接合部品の不具合により、本体がぐらついたり、前に傾いたりする場合があります。

●シャープ液晶テレビ

写真はLC-26AD5の事例です。



形名はここに表示しています。

対象機種

対象機種名・販売年

LC-26GD1 (2004年3月発売)	LC-26GD2 (2004年3月発売)	LC-26GD3 (2004年11月発売)
LC-26AD5 (2005年6月発売)	LC-26GD6 (2005年8月販売)	

フリーダイヤル(無料) 0120-001-364

受付時間

月曜～土曜 午前9時～午後6時
日曜/祝日 午前9時～午後5時